

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU BEÉFP PHARE DU CAP ST. MARY'S, ST. BRIDE'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Numéro du BEÉFP : **06-021**
Numéro du RBIF : **34844**
Nom du bien : **Phare de Cape St. Mary's**
Adresse : **St. Bride's, Terre-Neuve-et-Labrador**
Statut du BEÉFP : **Édifice fédéral du patrimoine « reconnu »**
Construction : **1859-1860**
Concepteur : **Robert Oke, inspecteur de phare**
Fonction d'origine : **phare**
Fonction actuelle : **phare**
Modifications : **tour de brique recouverte de béton, puis de feuilles de fonte (1885); tour enveloppée de béton coulé (1925); installation d'une lanterne préfabriquée (1956-1958); remplacement du béton coulé à l'extérieur (1993)**
Ministère gardien : **Pêches et Océans Canada**

Description du lieu historique

Le phare de Cape St. Mary's est un bâtiment octogonal effilé de dix mètres de hauteur. Construite en brique à l'origine en 1859-1860, la tour a été recouverte de béton puis revêtue de cylindres de fonte en 1885. En 1925, la tour entière a été enveloppée de béton coulé, ce qui lui a donné sa forme octogonale actuelle. Le phare est d'apparence trapue, avec des surfaces extérieures lisses et sans ornementation. Il est coiffé d'une lanterne octogonale entourée d'une plate-forme munie d'une rambarde. Le phare est situé au cap St. Mary's, une pointe de terre isolée au sud-ouest de la péninsule d'Avalon, entourée par la réserve écologique de Cape St. Mary's. Il est situé sur un promontoire d'une centaine de mètres qui fait face à l'océan Atlantique. Le site comprend également trois demeures et une grange, toutes construites dans les années 1950. La désignation se limite au tracé au sol du bâtiment.

Valeur patrimoniale

Le phare de Cape St. Mary's est un édifice fédéral du patrimoine « reconnu » pour ses associations historiques ainsi que ses valeurs architecturale et environnementale.

Valeur historique :

Le phare de Cape St. Mary's constitue un très bon exemple ancien illustrant le thème des aides à la navigation dans les eaux canadiennes. Il a été construit par les colonies terre-neuviennes en 1859-1860 afin de guider les embarcations de pêche et de ravitaillement qui entraient dans les baies de Placentia et de St. Mary's. Ce phare témoigne de l'importance de la circulation maritime dans l'histoire de Terre-Neuve et du Canada. Il est associé à une succession de gardiens dévoués qui ont opéré cet station de phare isolée. La construction du phare a été l'évènement fondateur qui a permis aux communautés de s'établir le long du Cape Shore. En tant que seul vestige de la station de phare de St. Mary's au 19^e siècle, il témoigne de façon exceptionnelle l'importance de la présence d'un phare pour le développement de la pêche au niveau local, qui représente l'activité économique dominante du secteur.

**Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine
Direction générale des lieux historiques nationaux, Parcs Canada
25, rue Eddy, 5^e étage, Gatineau, QC K1A 0M5
Téléphone: 819 997-6740 / Télécopieur: 819 953-6146 / site Web:
www.pc.gc.ca/progs/beefp-fhbro/index_f.asp**

ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU BEÉFP PHARE DU CAP ST. MARY'S, ST. BRIDE'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Valeur architecturale :

Le phare du cap St. Mary's est un bon exemple d'une tour de béton octogonale à l'apparence singulière. Les revêtements successifs ajoutés au phare au cours des années lui confèrent une allure massive et robuste ainsi qu'une apparence d'impénétrabilité qui évoque le caractère d'une forteresse. Conçu à l'origine par l'architecte et inspecteur Robert Oke, la tour remplit adéquatement sa fonction simple qui est d'offrir une base solide à la lanterne et de servir de signal pour les embarcations qui naviguent à proximité de la côte. La qualité des matériaux et des méthodes de constructions successives utilisées sont conformes aux standards de l'époque et démontrent une bonne qualité d'exécution.

Valeur environnementale :

Situé sur plateau élevé en bordure de l'océan et entouré d'un terrain plat et dégagé, le phare du cap St. Mary's est compatible avec le caractère maritime du secteur. Le regroupement original des bâtiments de la station à proximité du phare a été remplacé au cours du temps par de nouveaux bâtiments plus dispersés sur le plateau, ce qui a eu pour effet d'altérer le caractère du lieu. Le phare constitue un point de repère familier dans la région, grâce à sa longue histoire et à sa position bien en vue sur la pointe sud du cap. Il constitue également un point de repère pour la communauté maritime qui navigue dans ce secteur, tout comme pour les touristes qui visitent la Réserve écologique du cap St. Mary's.

Éléments caractéristiques

Les éléments caractéristiques suivants du phare du cap St. Mary's devraient être respectés :

Les traits illustrant le thème des aides à la navigation dans les eaux canadiennes :

- sa silhouette typique de phare;
- sa localisation sur le promontoire du cap St. Mary's.

Sa bonne conception esthétique et fonctionnelle, qui se manifeste dans :

- son apparence singulière, qui résulte de couches successives de matériaux et caractérisée par ses proportions trapues, sa forme octogonale massive et son revêtement de béton lisse;
- son extérieur sobre, incluant ses murs légèrement effilés, sa corniche au contour évasé, sa plate-forme entourée d'une rambarde de métal et sa lanterne préfabriquée;
- l'arrangement simple de ses ouvertures, avec sa porte et deux petites fenêtres percées dans le mur et placées l'une au dessus de l'autre;
- les couches successives de matériaux durables ajoutés au cours du temps, incluant la structure de brique d'origine, le béton et les feuilles de fonte ajoutés en 1885 et l'enveloppe de béton datant des années 1925 et réparée en 1993;
- l'aménagement intérieur simple et efficace de la tour qui compte trois niveaux, avec des échelles permettant d'accéder à la lanterne au sommet.

Sa fonction en tant que point de repère familier dans la région, mis en évidence par :

- sa localisation bien en évidence mais isolée sur un promontoire de la pointe sud du cap.

**ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE DU BEÉFP
PHARE DU CAP ST. MARY'S, ST. BRIDE'S,
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR**

Pour des conseils au sujet des modifications proposées à ce bâtiment, veuillez consulter les *Normes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada*. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le BEÉFP.

Août 2007

**Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine
Direction générale des lieux historiques nationaux, Parcs Canada
25, rue Eddy, 5^e étage, Gatineau, QC K1A 0M5
Téléphone: 819 997-6740 / Télécopieur: 819 953-6146 / site Web:
www.pc.gc.ca/progs/beefp-fhbro/index_f.asp**